



Fronte dell'edificio prospiciente la Pubblica Via



Fronte e lato dell'edificio prospiciente la Pubblica Via







Cancello di ingresso pedonale



Fronte dell'edificio prospiciente il cortile interno







Cortile interno



Cortile interno







Scala di accesso all'unità immobiliare pignorata



Scala di accesso all'unità immobiliare pignorata







Ballatoio comune prospiciente l'unità immobiliare pignorata



Ballatoio comune prospiciente l'unità immobiliare pignorata





Soggiorno-pranzo



Soggiorno-pranzo







Soggiorno-pranzo



Angolo-cottura





Antibagno



Bagno







Camera da letto



Camera da letto





Dettagli – Quadro elettrico e citofono



Dettagli – Muffa sulle pareti e infiltrazioni sull'orditura secondaria della copertura







Dettagli – Muffa sulle pareti



Dettagli – Muffa sulle pareti





Dettagli – Muffa sulla trave di colmo della copertura



Dettagli – Muffa e infiltrazioni sull'orditura secondaria della copertura







Dettagli – Infiltrazioni, efflorescenze saline e rigonfiamenti e distacchi della pittura



Dettagli – Crepe nella trave di colmo della copertura





Dettagli – Crepe nell'orditura secondaria della copertura e muffa sulle pareti



Dettagli – Bruciature sul fronte esterno della porta di ingresso

