

## **ALLEGATO 1**

### Fotografie

**Lotto 003**



Foto 01 - Accesso al fabbricato al civico 18 di via Risorgimento



Foto 02 - Il capannone dal cortile interno





Foto 03 - Il capannone dal cortile interno



Foto 04 - Uffici esposizione





Foto 05 - Facciata laterale del capannone



Foto 06 - Facciata laterale del capannone





Foto 07 - Box sul cortile interno



Foto 08 - Box



Foto 09 - Box



Foto 10 - Box





Foto 11 - Box



Foto 12 - Box



Foto 13 - Box



Foto 14 - Box





Foto 15 - Box



Foto 16 - Tettoia





Foto 17 - Tettoia



Foto 18 - Tettoia





Foto 19 - Tettoia



Foto 20 - Tettoia





Foto 21 - Cortile sul retro



Foto 22 - Cortile sul retro





Foto 23 - Laboratorio



Foto 24 - Laboratorio



Foto 25 - Laboratorio



Foto 26 - Laboratorio





Foto 27 - Laboratorio



Foto 28 - Laboratorio





Foto 29 - Laboratorio



Foto 30 - Laboratorio





Foto 31 - Laboratorio



Foto 32 - Tettoia chiusa



Foto 33 - Deposito



Foto 34 - Deposito





Foto 35 - Disimpegno




Foto 36 – Servizi igienici



Foto 37 - Scala interna



Foto 38 - Scala interna





Foto 39 - Soppalco



Foto 40 - Soppalco



Foto 41 - Laboratorio



Foto 42 - Laboratorio





Foto 43 - Ufficio esposizione



Foto 44 - Ufficio esposizioni



Foto 45 - Ufficio esposizioni



Foto 46 - Ufficio esposizioni





Foto 47 - Spogliatoio



Foto 48 - Bagno



Foto 49 - Scala accesso deposito seminterrato



Foto 50 - Corridoio seminterrato





Foto 51 - Deposito seminterrato



Foto 52 - Deposito seminterrato