

Scheda n. 206

Ubicazione: Milano, Viale Monza, n. 212



Tipologia Box piano S2

Superficie commerciale mq. 14

Identificativo catastale: fg. 145, part. 571, sub. 118, cat. C/6, cl. 8, consistenza mq 13, superficie catastale mq 14, Rendita € 88,62

Situazione comunale – urbanistica:

La palazzina è stata edificata in forza della Denuncia di Inizio Attività del 09/05/2006 p.g. n°446.338/2006, DIA in variante alla precedente in data 19/02/2009 p.g. n°133.210, DIA in variante in data 07/05/2009 p.g. n°354.923, DIA in variante in data 30/10/2009 p.g. n°821.100 e DIA variante in data 13/12/2010. Successivamente è stata presentata la Dichiarazione di Fine Lavori/richiesta certificato di agibilità in data 15/12/2010 p.g. n°987.830

Il Box è conforme allo stato dei luoghi ai sensi della L. 122/2010 ed ai sensi dell'art. 29 comma 1 della Legge 27 febbraio 1985 n. 52.

Descrizione sommaria:

Il complesso immobiliare oggetto della presente valutazione è ubicato in una zona periferica al confine nord orientale del comune di Milano e precisamente in viale Monza, importante asse di collegamento tra centro e periferia della città in direzione nord est .

Gli insediamenti in zona sono prevalentemente a carattere residenziale con una rilevante presenza di attività commerciali/ricettive ai piani terra.

L'accessibilità con i mezzi pubblici è molto buona: a pochi metri dall'immobile in oggetto è posizionata la fermata Precotto della Linea MM1 della Metropolitana Milanese.

L'immobile occupa la parte interna di un lotto edificato e non ha affaccio diretto su viale Monza.

L'edificio è costituito da un basamento destinato ai box auto (2 piani interrati e due piani fuori terra) e da una torre residenziale, posta sopra al corpo dell'autorimessa, con sviluppo verticale di 6 piani fuori terra. L'immobile è di recente edificazione (cantiere terminato circa tre anni fa).

Le facciate dell'edificio sono rivestite con mattonelle a vista sostenute da una da telaio in acciaio e la struttura portante del fabbricato è in parte in cemento armato ed in parte in acciaio.

Le rifiniture degli ambienti interni delle residenze sono ottime: pavimenti in parquet e serramenti esterni in legno con vetrocamera. Gli impianti di riscaldamento sono autonomi.

Nel complesso, lo stato di manutenzione dell'immobile è ottimo.

Spese condominiali anno 2025:

Millesimi di proprietà: 3,64

Spese condominiali preventivate per il 2025: € 234,29

Prezzo base d'asta: € 18.000,00



Planimetria catastale

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
 Milano

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____	
Planimetria di u.i.u. in Comune di Milano	
Viale Monza	civ. 212
Identificativi Catastali:	Compilata da: Cartaginese Cesare Alberto
Sezione:	Iscritto all'albo: Geometri
Foglio: 145	Prov. Milano
Particella: 571	N. 9216
Subalterno: 118	

Scheda n. 1 Scala 1:200

SECONDO PIANO INTERRATO
 H: 2.50 MT.

