

Tribunale di Terni

- Esecuzione Immobiliare n. 83/2025 R.G.E. -

LOTTO 1

Terni - Fgl. 115 p.IIa 457 sub.42

ALLEGATO N. 5

Documentazione fotografica

Esperto: Arch. Stefano Aguzzi



Foto 01 – vista esterna dell'edificio, spigolo sud-ovest



Foto 02 – vista esterna dell'edificio, prospetto ovest




Foto 03 – vista della recinzione dello spazio esterno condominiale con cancello d'accesso



Foto 04 – Vista delle finestre, lato nord, del cespite in oggetto, aggettanti sullo spazio esterno condom.



Foto 05 – il portone d'ingresso dall'androne condom.



Foto 06 – vano d'ingresso dell'appartamento



Foto 07 – vano ufficio 1 dalla porta



Foto 08 – vano ufficio 1



Foto 09 – il corridoio visto dall'ingresso



Foto 10 – vano ufficio 2



Foto 11 – il servizio igienico



Foto 12 – il ripostiglio visto dal disimpegno



Foto 13 – vano ufficio 3 visto dalla porta



Foto 14 – vano ufficio 3



Foto 15 – vano ufficio 4



Foto 16 – vano cantina